

Dokumentacja fotograficzna stanu zachowania



Fot. 1 Elewacja frontowa kamienicy ul. Kraszewskiego 11 (fragment centralny)



Fot.2 Szczyt elewacji z dekoracją sztukatorską



Fot. 3 i 4 Elewacja frontowa kamienicy



Fot. 5 Fragment elewacji – na boniach wtórny tynk nakrapiany



Fot.6 Parter kamienicy mieszczący lokale sklepowe, poza portalem nie zachowany detal parteru



Fot. 7 Fragment elewacji – widoczne uszkodzenia balustrady balkonu



Fot.8 Fragment balkonu – na tralkach widoczne odspajanie się tynku nakrapianego, położonego wtórnie



Fot.9 Fragment elewacji – brak elementu sztukatorskiego nad oknem, pierwotne tynki cyklinowane pokryte wtórnie tynkiem nakrapianym, tynkiem nakrapianym pokryto również elementy pierwotnie gładkie



Fot. 10 Uszkodzenia gzymsu wieńczącego



Fot.11 Fragment portalu – czytelne łuszczące się powłoki farb



Fot.12 Fragment portalu – uszkodzenia w dolnej partii



Fot. 13 Drzwi wejściowe – pierwotna stolarka



Fot. 14 Próg – wtórne obłożenie płytkami



Fot. 15 Elewacja tylna – tynki gładkie, bez detalu sztukatorskiego, stolarka drzwiowa oryginalna