

ZAPYTANIE OFERTOWE

Nieruchomość	Budynek mieszkalny wielorodzinny
Adres	ul. Słowiańska 38A-H; Poznań
Temat	Prace dekarские
Numer oferty	SŁ38/2018/02

Szanowni Państwo,

Wspólnota Mieszkaniowa Właścicieli Nieruchomości ul. Słowiańska 38 A-H w Poznaniu (Zamawiający) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie prac dekarских w poniższym zakresie prac:

1. Wykonanie konserwacji połaci dachowej na dachu budynku nr 38A, 38B, 38C, 38D, 38E, 38F, 38G, 38H poprzez:
 - uzupełnienie ubytków sylikonu dekarского na obróbkach kominów
 - wyczyszczenie połaci dachowej oraz rynien
 - przyklejenie odspojonych uchwyty instalacji odgromowej do pokrycia dachowego
2. Wykonanie napraw ścian kominów budynku 38 D poprzez:
 - skucie luźnych tynków
 - zagruntowanie powierzchni
 - ułożenie siatki elewacyjnej oraz kleju
 - ułożenie tynku elewacyjnego barwionego w masie

WYMIARY KOMINÓW BUDYNEK NR 38 D

LP.	SZEROKOŚĆ	DŁUGOŚĆ	ŚR. WYSOKOŚĆ	OBWÓD (mb)	POLE ŚCIAN (m2)
1	50	235	75	5,70	4,28
2	50	225	72	5,50	3,96
3	46	68	40	2,28	0,91
4	68	68	35	2,72	0,95
5	50	68	35	2,36	0,83
6	68	68	35	2,72	0,95
7	60	60	50	2,40	1,20
RAZEM:				23,68	13,08

3. Wykonanie napraw ścian kominów budynku 38 E poprzez:
 - skucie luźnych tynków
 - zagruntowanie powierzchni
 - ułożenie siatki elewacyjnej oraz kleju
 - ułożenie tynku elewacyjnego barwionego w masie

WYMIARY KOMINÓW BUDYNEK NR 38 E

LP.	SZEROKOŚĆ	DŁUGOŚĆ	ŚR. WYSOKOŚĆ	OBWÓD (mb)	POLE ŚCIAN (m2)
1	52	500	65	11,04	7,18
2	52	207	45	5,18	2,33
3	51	250	50	6,02	3,01
4	50	262	50	6,24	3,12
5	51	204	45	5,10	2,30
RAZEM:				33,58	17,93

4. Wykonanie napraw ścian kominów budynku 38H poprzez:

- skucie luźnych tynków
- zagruntowanie powierzchni
- ułożenie siatki elewacyjnej oraz kleju
- ułożenie tynku elewacyjnego barwionego w masie

WYMIARY KOMINÓW BUDYNEK NR 38 H

LP.	SZEROKOŚĆ	DŁUGOŚĆ	ŚR. WYSOKOŚĆ	OBWÓD (mb)	POLE ŚCIAN (m2)
1	51	247	60	5,96	3,58
2	52	231	60	5,66	3,40
3	53	93	30	2,92	0,88
4	55	200	65	5,10	3,32
5	51	140	65	3,82	2,48
	50	117	30	3,34	1,00
6	100	160	35	5,20	1,82
RAZEM:				32,00	16,47

5. Wykonanie nowej obróbki kominów budynku nr 38E poprzez:

- demontaż starej obróbki
- wykonanie nowej obróbki z papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia + montaż listwy dociskowej wraz z ułożeniem uszczelniacza (kleju) colozinc

WYMIARY KOMINÓW BUDYNEK NR 38 E

LP.	SZEROKOŚĆ	DŁUGOŚĆ	ŚR. WYSOKOŚĆ	OBWÓD (mb)
1	52	500	65	11,04
2	52	207	45	5,18
3	51	250	50	6,02
4	50	262	50	6,24
5	51	204	45	5,10
RAZEM:				33,58

6. Wykonanie nowej obróbki kominów budynku nr 38F poprzez:

- demontaż starej obróbki
- wykonanie nowej obróbki z papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia + montaż listwy dociskowej wraz z ułożeniem uszczelniacza (kleju) colozinc

WYMIARY KOMINÓW BUDYNEK NR 38 F

LP.	SZEROKOŚĆ	DŁUGOŚĆ	ŚR. WYSOKOŚĆ	OBWÓD (mb)
1	52	500	65	11,04
2	52	207	45	5,18
3	51	250	50	6,02
4	50	262	50	6,24
5	51	204	45	5,10
RAZEM:				33,58

7. Naprawa wyłazów dachowych budynku nr 38A, 38B, 38C, 38E, 38F poprzez:
- wymianę uszkodzonych zawiasów
 - wymianę uszkodzonego obicia drewnianego
 - wykonanie nowego pokrycia wyłazów
 - wyczyszczenie oraz pomalowanie elementów stalowych wyłazów od strony zewnętrznej

Uwagi:

Oferta musi zawierać informacje:

- jaki będzie okres gwarancji,
- potwierdzenie, że okres ważności oferty wynosi min. 6 miesięcy,
- **termin przesyłania ofert: do 12.09.2018 r.**
- miejsce realizacji zamówienia: ul. Słowiańska 38A-H; Poznań

Oferty prosimy kierować :

- drogą mailową: inspektor działu technicznego: dawid.dudzik@palatyn.pl
- osobiście w siedzibie firmy: PALATYN Zarządzanie Nieruchomościami Sp. z o. o.

Osoba do kontaktu:

Dawid Dudzik

tel. 513-038-034

email: dawid.dudzik@palatyn.pl