

ZAPYTANIE OFERTOWE

Nieruchomość	Budynek mieszkalny wielorodzinny
Adres	ul. Wschodnia 24, 62-030 Luboń
Data	21.02.2017r
Temat	Remont izolacji ściany fundamentowej + cokół
Numer oferty	W24/04/2017

Szanowni Państwo,

Wspólnota Mieszkaniowa Właścicieli Nieruchomości ul. Wschodnia 24 w Luboniu (Zamawiający) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na remont izolacji ściany fundamentowej i cokołu w niżej wymienionym zakresie prac:

1. Demontaż kostki brukowej lub usunięcie kamieni wzdłuż ściany fundamentowej.
2. Wykonanie wykopu wzdłuż ściany o głębokości ok. 2,0m.
3. Zdjęcie pionowej izolacji ściany fundamentowej (cokołu) wykonanej ze styropianu
4. Oczyszczenie ściany fundamentowej z izolacji przeciwwilgociowej wraz z osuszeniem
5. nałożenie akrylowej masy dyspersyjnej x2 jako uszczelnienia wodochronne StoFlexyl
6. założenie płyt z polistyrenu ekstrudowanego typu XPS-300 o gr. 8cm na zaprawie klejącej StoFlexyl
7. wykonanie podkładu podtynkowego (StoPutzgrunt) na siatce zbrojącej w strefie podziemnej i nadziemnej ściany.
8. Nałożenie tynku mozaikowego w strefie cokołowej StoSuperlit
9. Ułożenie pionowe foli kubełkowej jako ochrony przed obciążeniami mechanicznymi
10. Zasypanie wykopu z ubiciem warstwami co 15cm i ponownym ułożeniu kostki betonowej

Termin przesyłania ofert: do 08.03.2017 r.

Oferty prosimy kierować :

- drogą mailową: inspektor działu technicznego: joanna.liput@palatyn.pl
- osobiście w siedzibie firmy: PALATYN Zarządzanie Nieruchomościami Sp. z o. o.

Miejsce realizacji zamówienia: ul. Wschodnia 24 w Luboniu,


W razie jakichkolwiek pytań lub uzgodnień oraz w celu ustalenia spotkania na terenie nieruchomości prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z inspektorem działu technicznego:

Joanna Liput
tel. 508 352 181
joanna.liput@palatyn.pl

Kłady ścian:


COKÓŁ

przy zjeździe




BOK SCHODÓW – wyk. x2

przy klatce F




BOK SCHODÓW – wyk. x2

przy klatce E




BOK SCHODÓW – wyk. x2

przy klatce B




BOK SCHODÓW – wyk. x2

przy klatce A




COKÓŁ

między zjazdem i klatką F




COKÓŁ

między klatką E i klatką B




COKÓŁ

między klatką E i klatką F



COKÓŁ

między klatką A i klatką B





PALATYN®

ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI Sp. z o.o.

JUBILEUSZ 10 LECIA W 2015 ROKU

60-541 Poznań, ul. Szczepanowskiego 11
tel./fax 61 847 71 75, tel. 61 847 32 43
e-mail: palatyn@palatyn.pl

www.palatyn.pl

DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA:



Fot. 1 Cokół przy zjeździe



Fot. 2 Cokół między zjazdem a klatką F



Fot. 3 Cokół między zjazdem a klatką F



Fot. 4 Bok schodów przy klatce F



Fot. 5 Bok schodów przy klatce E



Fot. 6 Cokół między klatką E i B



Fot. 7 Bok schodów przy klatce B



Fot. 8 Bok schodów przy klatce A



Fot. 9 Cokół między klatką A i B



Fot. 10 Cokół między klatką A i B



Fot. 11 Cokół między klatką E i F



Fot. 12 Cokół między klatką E i F